







## spGauge の位置合わせ機能（一覧）

機能名	概要説明（参考画像）	適用される製品種類
ベストフィット	<p>対象の形状を全体的に合わせる 変形部位の検出</p> 	<p>金型 プレス製品 樹脂製品 鋳造鍛造製品</p>
部分ベストフィット	<p>対象の形状の部分を合わせる</p> 	<p>プレス製品 樹脂製品 鋳造鍛造製品</p>
基準部位における位置合わせ	<p>基準となる面と軸と点を合わせる</p> 	<p>プレス製品 樹脂製品 鋳造鍛造製品</p>
断面における位置合わせ	<p>指定した断面線を合わせ点群データも移動する</p> 	<p>プレス製品</p>
タッチ合わせ	<p>指定した面にタッチする位置で合わせる 例) 検具の接地面に合わせる</p> 	<p>プレス製品 治具検具 金型</p>
対応する面を一致する位置合わせ	<p>指定した面同士を合わせる 例) 金型の基準 3 平面を合わせる</p> 	<p>金型 樹脂製品 鋳造鍛造製品</p>